

BUGFIXES JoPPS 3.21 P1 02/04/2010

Données de base, Valeurs-U: 'Violation d'accès' en calculant les valeurs U si les champs avec les valeurs UG ou PSI étaient vides.
Projet: la touche F2 ne fonctionnait plus dans le champ 'Description' des Pièces supplémentaires aux niveaux Projet en Groupe.
Résultat, Groupe par page: des vitrages identiques n'étaient pas groupés mais ventilés dans une progression arithmétique.
Résultat, Offre: les positions des vitrages et des panneaux d'un double ouvrant étaient affichés 2 fois dans l'offre si pour le vitrage / le panneau en question l'Info 'Mentionner' était défini.
Résultat, technique: l'avertissement concernant l'orientation et les angles de sciage apparaissait abusivement aussi pour les cases avec une plinthe.
Nouveau: commande scieuse STB CUT500.
Nouveau: commande machine GUBISCH CW15560.
Machines: le paramètre S est disponible dans MCMAN pour le centre d'usinage BJM FTB100P.
Administrateur: 'Violation clé' en installant une ancienne base de données et en créant / restaurant l'accès avant de démarrer la mise à jour.
Administrateur: message d'erreur 'Process aborted by user' en créant une sauvegarde APRES l'import d'un fichier jie.
Administrateur: la possibilité est prévue de garder les propres informations modèle en important les modèles dans JoPPS (référence mesure, département, numéro de suite, type de batch).
Administrateur: impossible de convertir les valeurs U.
Scripting: étendu pour pouvoir interroger les opérations générées par des actions sur les éléments cadre / ouvrant.
Scripting: la fonction 'FileExists' fonctionne de nouveau avec des wildcards (*.*)
Scripting: la vérification de la finition des pièces restantes au niveau projet ralentissait le scripting.